



Compte Rendu De la réunion de bureau Du 9 Septembre 2021

Présents : Denis SOTTER, Philippe HILLAIRET, GAUBICHET Laurent et Véronique, Philippe PERON, Dominique LESENNE, Jean-Michel FLOCH

En Visio : Jean-Marc GUEHO, Philippe KRAFT, SAVEL Jacques, Jean-Pierre COTTON, ROUXEL Hervé

Excusés : Daniel MURAIL, Daniel JEANNEAU, Hervé et Cécile DELANNOY

ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:

- Bilan sorties d'été
- Point financier
- Entretien
- Questions diverses

Pour cette rentrée, nous avons enfin retrouvé la maison de la mer et nous nous en réjouissons. Toutefois, pour assurer un contact avec nos adhérents les plus éloignés ou ceux qui ne peuvent assister en « présentiel » à la réunion, nous avons organisé une visioconférence pour cette réunion. Nous espérons poursuivre cette opération pour les prochaines réunions.

SORTIES D'ETE :

Cette grande sortie s'est déroulée du 3 juillet au 21 août avec 7 équipages différents. Vous trouverez ci-joint un compte-rendu de cette sortie avec les équipages et les destinations. Cette sortie s'est généralement bien passée avec quelques aléas météorologiques. Quelques petits problèmes ont vu le jour durant ces presque 2 mois de navigation :

L'anémomètre ne fonctionne pas. P.KRAFT va faire une réinitialisation de l'appareil lors d'une prochaine sortie. Si cette opération s'avère infructueuse, nous ferons appel à un professionnel pour la réparation.

Le guindeau a aussi posé un problème. Pendant un relevage de mouillage, la coupelle d'embrayage (la pièce en inox sur le dessus du guindeau) s'est dévissée et la chaîne n'étant plus bloquée a filé. Ce problème a été réglé, mais le desserrage éventuel de la coupelle est à surveiller régulièrement. Le guindeau a besoin d'un entretien particulier surtout d'un point de

vue mécanique. Cette opération sera faite dans la cadre de l'hivernage. Rappel : Sur le bateau, il y a 27 mètres de chaîne et autant de câblot.

Attention aux fermetures de vannes. La vanne d'aspiration d'eau dans les toilettes a été inopinément fermée. De ce fait, l'équipage suivant a utilisé la pompe et celle-ci ne pouvant pas évacuer l'eau, un fusible a grillé. Ce fusible (10 A) a été remplacé. Des fusibles de rechanges sont dans la cabine avant (rangement bas côté tribord, boîte électricité).

ENTRETIEN :

L'anémomètre va être vérifié et selon les résultats, nous ferons intervenir un professionnel.

Le marquage de la chaîne d'ancre est à revoir.

Le taud de la table est introuvable. Ne pas oublier de le mettre après chaque sortie ainsi que les caches du matériel électronique.

La ferrure d'étrave a été usinée. Elle sera montée sur le bateau prochainement.

Le loquet de la couchette mobile du carré est à remplacer.

IL reste 30h avant la prochaine vidange. Avis aux prochains chefs de bord.

POINT FINANCIER :

Vous trouverez ci-joint le document fourni par notre trésorier J.M.GUEHO concernant l'état des finances après les sorties d'été. S'agissant du remboursement des parts, nous visons toujours d'écrêter à 9 parts l'ensemble de nos dettes.

CALENDRIER d'AUTOMNE :

11/09 - 12/09	Véronique GAUBICHET
15/09 - 19/09	Daniel MURAIL
21/09 - 24/09	Hervé ROUXEL
27/09 - 01/10	Philippe PERON

Si des adhérents sont intéressés pour une sortie en octobre, vous pouvez toujours vous inscrire auprès de P.HILLAIRET au 06.03.39.45.87 ou sur philippe.hillairet37@sfr.fr

QUESTIONS DIVERSES :

Notre président D.SOTTER a l'excellente idée de nous proposer de faire un repas avant la fin de l'année. Nous allons étudier cette proposition avec beaucoup d'intérêt et nous vous proposerons nos conclusions dans un prochain message.

**LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 14/10/2021 à 19H30 à LA MAISON DE LA MER**

Et n'oubliez pas de visiter régulièrement notre site web

<https://ccan-voile-44.fr>

Ainsi que notre compte Facebook : ccannantes44