



Compte Rendu De la réunion de bureau Du 13 octobre 2022

Présents : Dominique LESENNE, Philippe HILLAIRET, Laurent GAUBICHET, Jean-Marc GUEHO

Excusés : Véronique GAUBICHET, Hervé ROUXEL

Visio depuis STERGANN : Jean-Pierre COTTON, Denis SOTTER, Bernard DUBOT

Visio : Philippe KRAFT, Jean -Michel FLOCH, Jacques SAVEL

ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:

- Bilan des sorties
- Entretien
- Calendrier automne
- Questions diverses

Notre réunion mensuelle s'est déroulée dans des conditions un peu particulières puisque que notre président D.SOTTER qui animait cette séance était en visioconférence depuis STERGANN au ponton à AUDIERNE.

BILAN des SORTIES :

L.GAUBICHET avec 2 équipiers est sorti du 6 au 9 septembre. La sortie a mené cet équipage vers HOEDIC, SAUZON, Rivière d'AURAY et PENERF. Bon vent durant ces quelques jours.

H.ROUXEL et son équipage (5 personnes) ont passé le week-end prolongé du 10 au 12 septembre vers NOIRMOUTIER. Une balade en vélo (électrique bien sûr) sur l'île a ponctué cette sortie.

D.LESENNE avec un équipage de « vieux fourneaux » était le chef de bord du 13 au 16 septembre. Cette sortie les a conduits vers SAUZON, GROIX, LA TRINITE. Beau temps et vent portant à l'aller comme au retour.

L.GAUBICHET est sorti le week-end du 17 et 18 septembre avec 3 personnes vers le golfe du MORBIHAN.

V.GAUBICHET a fait une sortie avec 4 équipiers en allant aussi vers le golfe du MORBIHAN. (1 et 2 octobre)

H.DELANNOY, accompagné de 5 équipiers, a clôturé cette série durant le week-end du 8 au 9 octobre, en allant vers HOEDIC et laissant le bateau au CROUESTY pour l'équipage suivant qui sortait durant 2 semaines

ENTRETIEN :

Une des targettes qui maintient la plage arrière est cassée. Une nouvelle pièce a été achetée et sera montée prochainement.

Un taquet de mâât est cassé. L.GAUBICHET va le changer.

Les lazy-jacks ont été raccourcis.

Le regard au pied de mâât a été réparé

La garde sur le ponton à LA TURBALLE est peut-être un peu longue et le bout dehors dépasse trop sur le ponton. On peut faire reculer le bateau en faisant une demi-clé sur le taquet du catway.

Une sangle de la capote est détériorée. Une opération de changement de cette sangle est à l'étude.

L'annexe fuit toujours. (Entrée d'eau vers l'intérieur). Une réparation sera sans doute envisagée chez un professionnel cet hiver)

La prise « allume cigares » pour recharger la tablette fonctionne correctement.

La grille de la gazinière a été ressoudée. La paumelle a été réparée.

Un pare-battage a été acheté pour remplacer celui qui manquait.

RAPPEL : Nous demandons à TOUS les chefs de bords de réparer, dans la mesure du possible, tout ce qui a été détérioré durant la sortie et de remplacer ce qui a été cassé ou perdu. Il ne faut pas oublier non plus de signaler au chef de bord suivant les problèmes restant à régler pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour sa sortie. Sauf cas exceptionnel, le bateau doit toujours être prêt à partir pour la sortie qui suit la vôtre.

Rappel : La bouteille de gaz de remplacement est maintenant dans le triangle avant à bâbord, dans la penderie.

CALENDRIER d'AUTOMNE:

Voici les prochaines sorties programmées :

5 et 6 novembre

L.GAUBICHET

11, 12 et 13 novembre

P.HILLAIRET 4 équipiers

QUESTIONS DIVERSES :

Nous envisageons d'organiser un repas pour tous les adhérents le jeudi 1^{er} décembre (date à officialiser). M.P.LANDRY et P.HILLAIRET s'occupent de cette opération.

**LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 10/11/2022 à 19H30 à LA MAISON DE LA MER**

Et n'oubliez pas de visiter régulièrement notre site web

<https://ccan-voile-44.fr>

Ainsi que notre compte Facebook : ccannantes44