



Compte Rendu De la réunion de bureau Du 10 octobre 2024

Présents : Denis SOTTER, Philippe HILLAIRET, Jacques SAVEL, Philippe PERON, Jean-Marc GUEHO, Dominique LESENNE, Daniel JEANNEAU, Patrice GASTINEAU

Excusés : Hervé DELANOY

Visio : Philippe KRAFT, Hervé ROUXEL, Laurent GAUBICHET, Jean-Pierre COTTON, Daniel MURAIL

ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:

- Bilan Sorties
- Entretien
- Calendrier
- Questions diverses

BILAN SORTIES :

Véronique GAUBICHET a fait une sortie de 2 jours (11 et 12 septembre) avec un équipage entièrement féminin. Malgré une météo capricieuse, la sortie s'est bien passée, si ce n'est un voisin de port qui a débranché la prise 220V pour mettre la sienne.

Dominique LESENNE a pris la suite du 17/09 au 19/09 avec 3 équipiers. La croisière s'est déroulée vers PORT-JOINVILLE et L'HERBAUDIÈRE avant le retour vers LA TURBALLE. Rien de particulier pour cette sortie, si ce n'est beaucoup de monde sur L'île d'YEU.

Laurent GAUBICHET était le chef de bord suivant pour une sortie vers HOEDIC. L'équipage rencontre des problèmes électriques « quelque peu bizarres ». Allumage des lumières internes intempestif notamment.

Dominique LESENNE est sorti 3 jours du 02/10 et 04/10. Le bateau et son équipage ont navigué vers L'HERBAUDIÈRE et HOEDIC avant le retour à LA TURBALLE. Les problèmes électriques rencontrés lors de la dernière sortie se confirment. Les batteries services étaient à plat lors de l'arrivée de l'équipage. Le moteur démarre et les batteries se rechargent.

ENTRETIEN :

Il semble que nous ayons un problème électrique « important » sur notre bateau. Plusieurs causes peuvent en être la cause :

Usure des batteries

Une masse ou un court-circuit dans le système électrique

Jean-Pierre COTTON se propose de faire un « audit » interne d'un jour ou deux sur ce sujet. Cette opération se déroulerait après le 15 novembre. En fonction des résultats nous envisagerons des réparations et la possible intervention d'un professionnel.

Nous n'avons toujours pas de nouvelles de notre commande du câble du pilote automatique. Nous allons relancer JEANNEAU au sujet de cette affaire. D'autre part, nous nous interrogeons sur la réparation elle-même. Sommes-nous capables de remonter le câble et de tarer l'électronique qui compose le pilote et l'associe à la centrale de navigation ou faut-il faire intervenir un professionnel qui pourrait aussi vérifier les drosses de gouvernail et le vérin de quille ?

Notre lecteur de cartes à extérieur du bateau ne fonctionne plus correctement, car la carte SIM qui gère le lecteur est en mode sécurité. Philippe KRAFT va se renseigner auprès de GARMIN (le fabricant) pour trouver une solution.

SORTIE :

Du 12/10 au 13/10	D.SOTTER avec 5 équipiers
Du 19/10 au 20/10	J.SAVEL avec 3 équipiers
Du 09/11 au 11/11	H.DELANNOY avec 5 équipiers

Comme vous le voyez, il y a encore pas mal de « trous » dans le calendrier. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous inscrire.

QUESTIONS DIVERSES :

Le repas de l'association aura lieu le 17 octobre au restaurant « la table des bons vivants » à SAINTE-LUCE.

Un apéritif organisé par le port de LA TURBALLE aura lieu le 18 octobre à 18h30. Toutes les personnes intéressées peuvent y participer.

L'assemblée générale de l'association des usagers du port de la TURBALLE aura lieu au mois de novembre. Nous envisageons d'y envoyer un représentant.

**LA PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU AURA LIEU
LE JEUDI 14/11/2024 à 19H30 à LA MAISON DE LA MER
Et n'oubliez pas de visiter régulièrement notre site web**

<https://ccan-voile-44.fr>

Ainsi que notre compte Facebook : ccannantes44